

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
roboty remontowe 2016 r.					
1		Wymiana balustrady schodów zjeżdżalni			
1 d.1	KNR-W 4-01 1306-01 analiza indywidualna	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 9+14+14+4+4+4+10+2+8	szt. szt.	69.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
2 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 30 km 0.811	t t	0.811	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.811</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 0.40*0.20*56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.480</b>
4 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km poz.3*0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.045</b>
5 d.1	KNR BC-02 0210-05	Wykonanie warstwy szczerwnej na powierzchniach skutych poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.480</b>
6 d.1	KNR BC-02 0211-05	Ręczna reprofiliacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków do 5 mm poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.480</b>
7 d.1	KNR AT-17 0101-01 analogia	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 68+23*2	szt. szt.	114.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.000</b>
8 d.1	KNR 2-02 1209-01 analiza indywidualna	Balustrady z pochwytem stalowym ze stali kwasoodpornej 316L 4.20+6.40+6.40	m m	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
9 d.1	KNR 2-02 1209-01 analiza indywidualna	Pochwyty stalowe ze stali kwasoodpornej 316L 8.30*3+5*4*2.00	m m	64.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.900</b>
10 d.1	KNR 2-02 1209-01 analiza indywidualna	Rura wypełniająca przestrzeń między bieżniem schodowym, a ścianą. 3.80*2	m m	7.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
11 d.1	KNR BC-02 0312-01	Wypełnienie spoin masą silikonową-posadzki 0.30*68+0.55*23	m m	33.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.050</b>
12 d.1	KNR-W 4-01 0711-01	Naprawa tynków wewnętrznych 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
13 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - ściany i sufity 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
14 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>